

Согласовано:
Начальник управления
образования администрации
Ровенского района


Т.В. Киричкова
«03» ноября 2017 г.



Утверждаю:
Заведующий МБДОУ «Ровенский
детский сад №3 комбинированного
вида Белгородской области»


В.В. Мелешко
«27» октября 2017 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
«Ровенский детский сад №3 комбинированного вида
Белгородской области»
(объекта социальной инфраструктуры)
для инвалидов и предоставляемых услуг

п. Ровеньки

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
МБДОУ «Ровеньский детский сад №3»

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта **МБДОУ «Ровеньский детский сад № 3 комбинированного вида Белгородской области»**
- 1.2. Адрес объекта **309740, Белгородская область, поселок Ровеньки улица М.Горького, дом 13**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание **2 этажа, 1530,8 кв.м**
 - часть здания этажей (или на этаже), кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **7730 кв.м**
- 1.4. Год постройки здания – **1984 г.**, последнего капитального ремонта – **2016 г.**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущих 2018 г., капитальных нет

Сведения об организации, расположенной на объекте

6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Ровеньский детский сад №3 комбинированного вида », (краткое наименование: МБДОУ «Ровеньский детский сад №3 комбинированного вида Белгородской области»).**
7. Юридический адрес организации (учреждения) **Россия, Белгородская область, поселок Ровеньки, улица М.Горького дом № 13**
8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) **оперативное**
9. Форма собственности (государственная, негосударственная) **государственная**
10. Территориальная принадлежность (федеральная, областная, муниципальная) **муниципальная**
11. Вышестоящая организация (наименование) **Управление образования администрации Ровеньского района**
12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **309740, Белгородская область п. Ровеньки, ул. Ленина, дом 60, тел (47238) 5-51-30**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита населения, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда, другое) **образование**
2. Виды оказываемых услуг **дошкольное образование**
3. **Форма** оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) **на объекте**
4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории) **дети**
5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 152 **ребенка**
7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

3. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения

3.1.Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) **улица М.Горького, дом 13**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: **нет**

3.2.1.Расстояние до объекта от остановки транспорта **74** м

3.2.2.Время движения (пешком) **5-7** мин.

3.2.3.Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (**да**, нет).

3.2.4.Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **нет**.

3.2.5.Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**.

3.2.6.Перепады высоты на пути: есть, **нет** (описать);

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, **нет** .

3.3. вариант организации доступности ОСИ(**формы обслуживания***) с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	
	в том числе инвалиды:	Б
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4.	с нарушениями зрения	Б
5.	с нарушениями слуха	Б
6.	с нарушениями умственного развития	Б

* указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ-В
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: **ДЧ-В**

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСТ
2.	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСТ
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСТ
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСТ
5.	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСТ
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСТ
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСТ
8.	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСТ

* указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСТ; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации .

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть) согласование:

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности, дата (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «11» октября 2017 г.
2. Акта обследования объекта от « 13 » октября 2017 г.
3. Решение рабочей группы по обследованию структурно-функциональных зон объектов социальной инфраструктуры, с целью оценки состояния их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения от 25.10.2017 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ
«Ровеньский детский сад №3
комбинированного вида
Белгородской области»
В.В. Мелешко



“ 13 ” октября 2017 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

Ровеньский район,
Белгородская область

“ 13 ” октября 2017 г.

Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта детский сад

1.2. Адрес объекта 309740, Белгородская область, Ровеньский район,
поселок Ровеньки, ул. М.Горького, дом 13

1.3. Сведения о размещении объекта

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1530,8 кв. м

- часть здания 00 этажей (или на 0 этаже), 0 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); есть кв. м

1.4. Год постройки здания 1984, последнего капитального ремонта
2016

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018 год

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое
наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Ровеньский детский сад №3 комбинированного вида» Белгородской
области

МБДОУ «Ровеньский детский сад №3 комбинированного вида»
Белгородской области

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Россия, Белгородская
область, поселок Ровеньки, улица М.Горького, дом № 13

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация Образовательная деятельность

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

пассажирским транспортом от остановки _____,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 74 м

3.2.2. время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (**да, нет**),

3.2.4. Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **нет***

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; **нет***

3.2.6. Перепады высоты на пути: *есть, **нет*** (описать _____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: **да, нет.**(_____)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В		
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В		

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект доступен частично всем, необходимо устранить несоответствия согласно СНИП

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСП

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ **2017 год**

в рамках исполнения **мероприятий включенных в подпрограмму «Доступная среда» государственной программы Белгородской области «Социальная поддержка граждан в Белгородской области на 2014-2020 годы»**

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **основные структурно-функциональные зоны объекта доступны поностью всем категориям инвалидов**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии **рабочей группы по обследованию структурно-функциональных зон объектов социальной**

инфраструктуры, с целью оценки состояния их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения от 11.10.2017 г.

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов «ВОИ»;

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации <http://zhit-vmeste.ru/>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на	<u>3</u>	л.
2. Входа (входов) в здание	на	<u>2</u>	л.
3. Путей движения в здании	на	<u>2</u>	л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на	<u>2</u>	л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на	<u>2</u>	л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на	<u>2</u>	л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на - л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 9 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель
рабочей группы

Заведующий МБДОУ «Ровеньский
детский сад №3 комбинированного вида
Белгородской области» Мелешко В.В.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей
группы

Старший воспитатель Нетеча Е.В.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Старшая медицинская сестра

Аругтюнян В.В.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Заведующий хозяйством Худобина И.А.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители
общественных
организаций
инвалидов

Председатель «ВОИ Ровеньского района»

Магон Р.П.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители
организации,
расположенной на
объекте

Главный специалист управления
образования администрации

Ровеньского района

Бессоновский В.Н.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Комиссией (название) рабочей группы по обследованию структурно-функциональных зон объектов социальной инфраструктуры, с целью оценки состояния их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения от 11.10.2017 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ
«Ровеньский детский сад №3
комбинированного вида
Белгородской области»
Мелешко В.В.

«13» октября 2017г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ
ДОСТУПНОСТИ ОСИ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта **МБДОУ «Ровеньский детский сад №3 комбинированного вида Белгородской области»**
- 1.2. Адрес объекта **309740, Белгородская область, Ровеньский район, поселок Ровеньки, улица М. Горького, дом 13**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание **2 этажа, 1530,8 кв.м**
- 1.4. Год постройки здания **1984 г.**, последнего капитального ремонта **2016 г.**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущих **2018 г.**

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Ровеньский детский сад №3 комбинированного вида Белгородской области», МБДОУ «Ровеньский детский сад №3 комбинированного вида Белгородской области»**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **Россия, Белгородская область, Ровеньский район, поселок Ровеньки, улица М. Горького, дом №13**
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) **оперативное**
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) **государственная**
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, областная, муниципальная) **муниципальная**

Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) **на объекте**

I. Результаты обследования: 1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБДОУ «Ровеньский детский сад № 3 комбинированного вида Белгородской области»

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть 2 входа		1	На пути движения к центральному входу нет тактильной плитки, устройств задерживающих закрытие дверей, нет световых и звуковых информирующих устройств	К,О,С,Г	Произвести укладку тактильной плитки к центральному входу, установить устройство задерживающее закрытие дверей, установить световые и звуковые информирующие устройства	Строительные, малярные, монтажные
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Нет кнопки вызова	К,О,Г,С	Установка кнопки вызова	Монтажные
1.3	Лестница (наружная)	есть						
1.4	Пандус (наружный)	есть						

1.5	Автостоянка и парковка				места для парковки автомобилей инвалидов не обозначены, нет вертикального знака	К, О, С, Г, У	Обозначить парковочное место вертикальными знаками, нанести горизонтальную дорожную разметку шириной не менее 3,5 м для парковки мест автомобилей инвалидов, дополнительно	Монтажные, малярные
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающей к зданию	ДЧ-В			Орг,ТСР

* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: **устранить несоответствия согласно СНИПам**

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к
паспорту доступности ОСИ

от " 16 " октября 20 17 г.

**I. Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

МБДОУ «Ровеньский детский сад № 3 комбинированного вида Белгородской области»

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть						
2.2	Пандус (наружный)	есть				К,О		
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть ,		2		К,О,С,Г,У		
2.4	Дверь (входная)	есть			Не оборудована звуковым дублером, нет устройств задерживающих закрытие дверей	К,О,С,Г	Установить звуковой дублер, а также устройство задерживающее закрытие дверей	Монтажно-крепежные
2.5	Тамбур	есть						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа в здание	ДЧ-В			<i>Текущий ремонт</i>

* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: устранить недочеты согласно СНИП

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к
паспорту доступности ОСИ
от " 16 " октября 20 17 г.

I. Результаты обследования: 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБДОУ «Ровеньский детский сад № 3 комбинированного вида Белгородской области»

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть		3	Нет рифленной плитки перед дверями в кабинеты нет тактильных табличек	С,О	Заменить плитку, продублировать таблички тактильным и табличками	Строительные, монтажные
3.2	Лестница (внутри здания)	есть						
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет			Установить поручни	К,О	Установить поручни в соответствии СНИП	Строительные, монтажные
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет						
3.5	Дверь	Есть						
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДЧ-В			<i>Текущий ремонт</i>

* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:
**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения
объекта)**
Вариант I – зона обслуживания инвалидов

**МБДОУ «Ровеньский детский сад № 3 комбинированного вида Белгородской
области»**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			нет дублирования тактильными табличками и восприятия	К,О,С,Г	дублирование звуковой и визуальной информации	Монтажные работы
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуально обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
зона обслуживания инвалидов	ДЧ-В			<i>индивидуальное решение с ТСР</i>

* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования: 5. Санитарно-гигиенических помещений

МБДОУ «Ровеньский детский сад № 3 комбинированного вида Белгородской области»

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			Нет настенных поручней тактильных табличек	К,О,С	установить настенные поручни тактильные таблички	Строительные, монтажно-крепежные
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть						
	ОБЩИЕ требования к зоне						Установить настенные поручни тактильные поручни	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-В			<i>Индивидуальное решение с ТСП</i>

* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования: 6. Системы информации на объекте

МБДОУ «Ровеньский детский сад № 3 комбинированного вида Белгородской области»

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет				К,О,С,Г,У	Установить информационное табло	монтажные
6.2	Акустические средства	нет				К,О,С,Г,У	Установить оповещающее табло	монтажные
6.3	Тактильные средства	нет				К,О,С,Г,У	Продублировать таблички и план эвакуации тактильным и средствами информации	монтажные
	ОБЩИЕ требования к зоне					К,О,С,Г,У	Установить кнопку вызова	монтажные

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-В			индивидуальное решение с ТСР

* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: *системы средств информации должны соответствовать ГОСТ*

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 33 листов(ов)

привезет при себе
Заведующий МБДОУ «Ровеньский
детский сад № 3 комбинированного
вида Белгородской области»
[подпись] В.В. Мелешко

